



Agorex® Transparente

Adhesivo Universal

Adhesivo para Materiales Sintéticos

- ✓ Transparente, no deja marcas
- ✓ Rápido fraguado
- ✓ Resistente y flexible
- ✓ Baja toxicidad, no contiene tolueno
- ✓ Re-activable
- ✓ Listo para usar

CAMPO DE APLICACION

Para el pegado de plásticos como PVC (piscinas inflables), poliuretano (zapatillas), ABS (maletines) y poliestireno (juguetes armables).

Ideal para labores de artesanía, maquetería, trabajos escolares, etc.

Para reparaciones en el hogar.

COMPOSICION

Adhesivo a base de poliuretano en solventes.

PRESENTACIONES

Display y estuche : 20 y 120cc
Tarros : 1/16 y 750cc

CARACTERISTICAS

Aspecto	: Líquido transparente
Sólidos	: 21+/- 1%
Viscosidad	: 3.000 – 3.500 cps
Densidad	: 0,84g/cc
Rendimiento	: 3- 4 m ² /litros en película de 0,2mm de espesor

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl



Tiempo de espera	: Seco al tacto entre 5 y 7 min. dependiendo de la temperatura ambiente
Resistencia a la Temperatura	: 70° C
Tiempo de almacenaje	: 24 meses (23° C/ 55% HR)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.
En general, se recomienda lijar las superficies antes de aplicar el adhesivo.

APLICACION

Pegado directo:

Aplicar Agorex Transparente con brocha sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que el adhesivo esté seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 5 y 7 min. después de aplicado el adhesivo).

Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa una vez que la primera esté seca.

Pegado con reactivación:

Aplicar Agorex Transparente sobre ambas superficies, y dejarlas secar por más de 30 min.

Colocar las superficies bajo una fuente de calor (entre 80 y 90° C) durante 20 a 30 segundos, hasta que estén nuevamente pegajosas.

Pegar y prensar.

OBSERVACIONES

Cuando se trabaja con maderas, estas deben tener un contenido de humedad entre un 8 - 12%, de lo contrario el pegado puede ser deficiente.

Al pegar cuero, suela y goma se deben lijar los materiales antes de aplicar el adhesivo.

Evite diluir con solventes porque esto deteriora la calidad de pegado.

No cerrar la unión antes de que el adhesivo esté seco al tacto, ya que esto generará bolsas de aire.

El producto fraguado puede ser removido sólo en forma mecánica (espátula o escobilla de acero).



Henkel Chile Ltda.

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl



PRECAUCIONES

- Adhesivo Inflamable
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación y proceso de fraguado
- Mantener lejos del alcance de los niños
- No eliminar el producto por el alcantarillado

IMPORTANTE

"La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario".

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl